



Планъ всему фабричному и части казенному и Нар. Публ. Яркому домовому строению Сverdловскаго завода.

1 Часть проезда. 2 Машинная. 3 При проезда съ ихъ рѣшетки означенными поод. литерою А покоища выходящая изъ проезда вода. 4 Ары для плавленія воды нагрѣвѣе маши. 5 Вѣтряные дворы для охраненія отъ льду въ осеннее время. 6 Миланная мельница. 7 Машинная мельница. 8 Машинная сирмажерская фабрика, въ коей означенные поод. литерою А 22 пива. 9 Вода сорна, съ при птисей офена. 9 Сплетъ, въ истри ко ео все устройство лаваннаго двора. Душевая съ ванны, Е писемная, F сортильонная, G росковная и сорочная, Нрижная, К. лесерная, L Переводная, одъ отъ писемной вытиса и писемная или машинная М Казарма и шепная съ ванны, N Мое-серная изба. 10 Кашпота. 11 Сарай для помаленна деревянныхъ припасовъ. 12 Сарай, въ которомъ хранятся и пробуютъ пробѣ собираемые во время привоза руды. 13 Дежневая архива. 14 Прообразские и приписные магазейны. 15 Приемные помещения. 16 Обжиговая фабрика. 17 Кухня. 18 Салатонная. 19 Мухомовая изба. 20 Лаборатория. 21 Лабораторный сарай. 22 Машинная. 23 Машинная изба. 24 Выбродные изъ поод. колесъ каналы. 25 Оплотъ обнесенной до края всего строения выше описанные мастерские и писемная. 26 Конюшня съ ея сажнями. 27 Церковь. 28 Партикулярные дома. 29 Божинной рядъ. 30 Офицерские дома съ ихъ сажнями.

Верх-майстер 6-го класса Фроловъ

0 20 40 сажень  
Масъ Штатъ в сажень



РПЦА пр 485 on 59 856 л 6

565 x 420

ИДР-МТ. -604-СЗЭМ.  
ИВРР. -М ДООР.  
№2049 дата 24.12.2013.